ITS 이슈 관리 프로젝트 - 결함 #87

TOPCAM2100 인수검사 시 적색신호 10km/h 미만 통과 차량 저장 기능 요청

2025/09/29 16:11 - 최성학

상태:	신규	**시작시간:**	2025/09/29
우선순위:	긴급	**완료기한:**	
담당자:	오동준	**진척도:**	0%
범주:		**추정시간:**	0.00 시간
목표버전:		**소요 시간:**	0.00 시간
부서:	서울지사		

설명

????? : 2025.09.19(?)
??????? : A-0ITS224175
?????? : TOPCAM2100
?????? : ????? ??
???? : DTU-UC14B60-4L-Image.hex

??????? : 2025.06.13 ver

?????
? **???? ? ???? 10km/h ?? ???? ?? ??**
? ????? SpeedLimitError2[10/250] Current Speed [37] ?? ??, ??????? ????

????? ?? ????
? ?????? 10km/h??? ?? ??? ??? ???, ?????? ????? ?
? ??? ?????? ???? ?? ???? ???(%)? ???? ?? ??

? **????? 10km/h ???? ???? ???, ?????? ????? ?? ?? ??**

파일

신호발생기(적색), 최저속도(40km), 적색위반차량 통과차량으로 미생성	968 KB	2025/09/29	최성학
신호발생기(적색), 최저속도(40km), 적색위반차량 통과차량으로 미생성	885 KB	2025/09/29	최성학
미단속 되는 영상.mp4	5.8 MB	2025/09/29	최성학