ITS 이슈 관리 프로젝트 - 지원 #90

TOCAM2016-"구간+다기능장비" DTU 펌웨어 개선 요청 件

2025/09/29 18:03 - 최성학

상태:	신규	**시작시간:**	2025/09/29
우선순위:	보통	**완료기한:**	
담당자:	최창혁	**진척도:**	0%
범주:		**추정시간:**	0.00 시간
목표버전:		**소요 시간:**	0.00 시간
부서:	서울지사		

설명

장비번호	H6407	장소명	서대문구 성산로 520 이대부속초교
제어기 정보	제어기 Ver: TOPCAM2016 / SW Ver: S10ES2 _ 2025.04.11ver	검지기 정보	바이다 (RN-33A)
DTU Ver	DTU_SC35B04 -2L-ORadar.hex	CCU Ver	N-CCU (WIN10)
이슈일자	2025 . 09 . 23 .	이슈 구분(SW / HW)	SW
이슈내용	① (전면) 디기능+구간 단속 모드 변경 시 램프 값 OFF로 신호 단속 불가 - 디텍터에서 신호등값을 미인식 하여, 펌웨어 개선 요청 드립니다.		
이슈결과	① 현재 "다기능+구간" 장비는 탭즈 운영에서 "지점과속+구간과속" 만 단속 중입니다. - 해당 내용으로 인해 신호값을 OFF 하여 인식 못하게 설계 진행 된것으로 추정이 됩니다. ② 2026년02월 부터는 "다기능+구간" 장비도, 탭즈에서 운영을 "신호+과속+구간" 진행 하려고 합니다. - 디텍터 펌웨어 업데이트 후 공유 부탁드립니다. 현장 TEST 진행 하겠습니다. ③ **DTU_SC35B05-2L-ORadar.hex 펌웨어 버전에 위 내용 추가** 해서 업데이트 진행 부탁드립니다. - 저속 통과차량 2번 촬영 운영 하겠습니다.		