

① LAN 포트 빠짐

- 합선으로 보조카메라 교체


② 동축 케이블도 빠질수 있음



① LAN 포트 합선



■ 요청사항 (아래 사진 : 아프로시스템즈 참고)
LAN 포트 및 동축 빠짐 방지 관련 브라켓 재작 요청




■ 경쟁사 제품 특징 (아프로시스템즈 참고)

① 스펀지 테두리로 누수 방지



② 선빠짐 브라켓



③ 합체 테두리 제작 누수 방지



④ 팬틸트 브라켓 추가 하여
정밀 각도로 셋팅 가능

